

Adriana Bernat Cardona, en representación de la Asociación de vecinos y amigos de Cerler "Pico Sarllé", con C.I.F. G22429369 y domicilio en avenida de la Estación Borda Chuana de Cerler (Huesca),

EXPONE:

Que la calle Fuendemuro de Cerler (imagen 1), en los dos últimos años, ha sufrido un deterioro importante debido a las obras acontecidas por Construcciones Jufer Benasque, S.L. (B22297196) y Construcciones J.A. Demur e hijos, S.L. (B22180194), además de a que el operario del Ayuntamiento no ha podido trabajar por la ocupación de la misma.

Estos daños en la calle (*imagen 1*) se especifican a continuación, en los siguientes cuatro puntos que se detallarán más adelante:

1. PAVIMENTO

2. BARANDILLA

3. ACEQUIA

4. SEÑAL



Imagen 1: vista de la calle Fuendemuro desde el punto kilométrico 4 de la carretera A-2617. Se delimitan y se marcan con distintos colores las zonas defectuosas a tratar en los cuatro puntos citados (1. PAVIMENTO, 2. BARANDILLA, 3. ACEQUIA y 4. SEÑAL)

1.- PAVIMENTO

Esta calle, al ser utilizada para guardar material de construcción o el estacionamiento de camiones, no se ha incluido en las obras de mejora del pavimento que se realizaron en primavera por el Excmo. Ayuntamiento. Lo que se ha traducido, junto con la degradación que se produce por la sal en invierno, en agujeros por falta de piedras y de cemento, dificultando la viabilidad de la calle (*imágenes 2, 3 y 4*).




Imagen 2: vista global del conjunto del pavimento.



Imagen 3: detalle ampliado del pavimento donde se perciben las oquedades que rompen con la uniformidad del firme.



Imagen 4: desperfectos en la conexión del citado pavimento con la carretera A-2617.

2. BARANDILLA

La barandilla que va desde La borda de Casa Caseta hasta la carretera se encuentra rota y doblada por diferentes tramos, imposibilitando su uso. No obstante, la corta altura de esta barandilla, que mide entre 0,70 m y 0,80 m de altura (dependiendo del tramo), tampoco la hace muy funcional para su utilización, sobre todo los días que está helada la calle.



Imagen 5: desunión de la barandilla, en los tramos horizontales con respecto al poste vertical, a la altura de la tercera farola contando desde la A-2617.



Imagen 6 y 7: dobleces, óxido, roturas y diversos defectos de la barandilla.



Imagen 8: escasa altura de la barandilla.



Imagen 9: carencia de barandilla.

3. ACEQUIA

Otro problema que tiene esta calle actualmente es la acequia que hay debajo de ella. En este momento se encuentra llena de hierba, piedras, ranas y renacuajos, imposibilitando que desagüe cuando llueve.

4. SEÑAL

Por último, la señal de identificación de la carretera se encuentra arrancada y tirada en el suelo.



Imagen 10: señal de pkm 4 de la carretera A-2617, arrancada y tirada en el suelo.

Y en vista de lo expuesto,

SOLICITA:

Tenga a bien este Ayuntamiento a:

- 1- Arreglar el pavimento de la calle en todo su trayecto, desde la carretera A-2617 hasta las escaleras de la iglesia y desde Casa La Abadia hasta Casa Francha.
- 2- Colocar una barandilla nueva, de una altura adecuada, desde Casa Caseta hasta la carretera A-2617.
- 3- Limpiar y arreglar la acequia.
- 4- Colocar la señal de identificación de la carretera que está tirada en el suelo.

Quedando a su disposición para aportar cualquier otra documentación,

Gracias y saludos,

Adriana Bernat.